

LAUDO DE VISTORIA

Kombi INN 4839

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação .....	3
2. Laudo Técnico .....	3
3. Finalidade .....	3
4. Informações complementares .....	3
6. Análise .....	4
7. Conclusão .....	5
8. Apêndice .....	6
8.1. Foto 1 .....	6
8.2. Foto 2 .....	6
8.3. Foto 3 .....	7
8.4. Foto 4 .....	7
8.5. Foto 5 .....	7
8.6. Foto 6 .....	8
8.7. Foto 7 .....	8
8.8. Foto 8 .....	8
9. ART .....	9
9.1. ART .....	9



## 1. Apresentação

3

**Glademir Karpinski**, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um micro ônibus, marca VW, modelo Kombi escolar, placas INN-4839, chassi 9BWGF07X46P014215, ano 2006, renavam 00904609758, cap 15P, 85 cv, cor branca, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

## 2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

## 3. Finalidade


A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do micro ônibus acima caracterizado.

## 4. Informações complementares

Data da vistoria: 15/08/2018

Local da vistoria: Parque de Máquinas  
Município de São Valentim.

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



**5. Histórico**

Aos quinze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria do micro ônibus acima caracterizado.

4

**6. Análise**

Foi realizada a análise do micro ônibus em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu funcionamento:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Jogo de Pistão c/ anéis	Jg.	01
02	Buchas de biela	Pç.	04
03	Jogo de bronzina Biela	Jg.	01
04	Jogo de bronzina mancal	Jg.	01
05	Jogo arruela encosto	Jg.	01
06	Jogo de juntas / retentor	Jg.	01
04	Bomba da água	Pç.	01
08	Bomba do óleo	Pç.	01
09	Retentor traseiro Flange	Pç.	01
10	Válvulas	Pç.	08
11	Guias válvulas	Pç.	08
12	Kit embreagem	Kit	01
13	Tuchos Hidráulicos	Pç.	08
14	Balaceiros de válvulas	Pç.	08
15	Filtro óleo	Pç.	01
16	Litros óleo motor	Lt.	04
17	Correia dentada	Pç.	01
18	Rolamento com esticador e tensor	Pç.	01
19	Jogo de parafuso cabeçote	Jg.	01
20	Jogo de velas	Jg.	01
21	Silicone preto	Tb.	01
22	Comando de válvulas	Pç.	01
23	Filtro ar	Pç.	01
24	Engrenagem da 1ª marcha	Pç.	01
25	Engrenagem da 2ª marcha	Pç.	01
26	Engrenagem da marcha ré	Pç.	01
27	Garfo da caixa	Pç.	01
28	Sincronizado da 1ª e 2ª marchas	Pç.	01

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
29	Luva da 1ª e 2ª marchas	Pç.	01
30	Luva da marcha ré	Pç.	01
31	Tampa da caixa de marchas	Pç.	01
32	Garfo da marcha ré	Pç.	01
Serviço de: - retificar bloco; - retificar virabrequim; - retificar bielas; - mandrilar bucha bielas; - sub e frezar guias; - retificar sedes válvula; - aplainar cabeçote; - teste pressão cabeçote; - montagem cabeçote; - mandrilar mancais; - limpeza peças; - instalação e regulagem do motor; - montagem, instalação e regulagem do cambio; - substituição acima descritas; - ajustes diversos.			

5

**7. Conclusão**

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no micro ônibus acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior, para o seu funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 28 de agosto do corrente ano, contendo 9 (nove) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 8 (oito) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



---

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



## 8. Apêndice

### 8.1. Foto 1

6

MINISTÉRIO DAS CIDADES							
DETRAN - RS		Nº 013621499465					
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO							
VIA	CDU-RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO				
01	00904609758	*****	2018				
NOME							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALENTIM							
OPF / CNPL		PLACA					
B7 613 378/0001-49		INN4839					
PLACA ANT. UF		CHASSI					
NFISCAL		FBWGF07X46P01A215					
ESPÉCIE TIPO		COMBUSTÍVEL					
PAS/MICRODIBUS		ALCO/GASOL					
MARCA / MODELO		ANO FAB. / ANO MOD.					
VW/KOMBI ESCOLAR		2006 / 2006					
CAP / POT / OIL		CATEGORIA		COR PREDOMINANTE			
1.5P/OBSCV		OFICIAL		BRANCA			
COTA ÚNICA		VENC. COTA ÚNICA		VENC. / COTAS			
*****		*****		1° ISENTO			
FAIXA IPVA		PARCELAMENTO / COTAS		2° *****			
*****		*****		3° *****			
PREMIO TAXIADO (R\$)		DIF. (R\$)		PREMIO TOTAL (R\$)		DATA DE PAGAMENTO	
100,39		0,00		100,39		03/03/18	
B/REST. NAC				DESIGNAÇÕES			
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO				NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA			
LOCAL		DATA					
SAO VALENTIM		21/03/18					

### 8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



**8.6. Foto 6**



**8.7. Foto 7**





**8.8. Foto 8**





9. ART

9.1. ART

	<b>Anotação de Responsabilidade Técnica - ART</b> Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		<b>ART Número</b> <b>9804826</b>
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL	
<b>Contratado</b>			
Carteira: RS083466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com	
RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho		
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:		
<b>Contratante</b>			
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		E-mail:	
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30	Telefone: 3373-1206	CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49	
Cidade: SÃO VALENTIM	Bairro: CENTRO	CEP:	UF: RS
<b>Identificação da Obra/Serviço</b>			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49	
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Parque de Máquinas	CEP:		UF: RS
Cidade: SÃO VALENTIM	Bairro: CENTRO	Ent. Classe:	
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(R\$): 700,00	Honorários(R\$): 700,00	
Data Início: 23/08/2018	Prev.Fim: 31/08/2018		
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Vistoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 28/08/2018

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI <small>Profissional</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM <small>Contratante</small>

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

